



Клеммы для подключения




- 1. Силовые клеммы питания
- 2. Клеммы цепей управления и измерения


Силовые клеммы питания




Клеммы питания цепей управления




Клеммы подключения RS485



Клеммы подключения трансформаторов тока



Клеммы подключения внешнего вентилятора охлаждения



Сеть

L ○

N ○




Рисунок 1 - Схема подключения питания цепей управления




Рисунок 2 - Схема подключения ТТ со стороны нагрузки (с нейтралью)




Рисунок 3 - Схема подключения ТТ со стороны нагрузки (без нейтрали)




Рисунок 4 - Схема подключения ТТ со стороны нагрузки при параллельной работе модулей (с нейтралью)




Рисунок 5 - Схема подключения ТТ со стороны нагрузки при параллельной работе модулей (без нейтрали)




Рисунок 6 - Подключение RS485 при параллельном режиме работы

Сеть




Рисунок 7 - Подключение шкафного вентилятора охлаждения при параллельном режиме работы